

7 มิถุนายน 2567

เรื่อง เหตุรถหลังคาสูงเฉี่ยวชนคันเฉี่ยวชนตู้ดับเพลิง ชั้น B

เรียน ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนกลานจอดและจรวจขอรายงาน เหตุรถหลังคาสูงเฉี่ยวชนตู้ดับเพลิง ชั้น B เสาที่ 24 เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.50น. ได้เกิด
เหตุรถหลังคาสูง TOYOTA สีขาว ทะเบียน กศ2724 กทม. โดยมีรายละเอียดที่จะเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้

วันที่เกิดเหตุ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.50 น.

เหตุที่เกิด ชั้น B เสาที่ 24 บริเวณจุดโหลดตองกิ

ผู้ก่อเหตุ นาย ทนงค์ศักดิ์ เบ้าทอง อายุ 34 ปี เลขบัตรประชาชน. 1341600179695 ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ความเสียหาย 1.ตู้ดับเพลิงเกิดการเอนเอียงผิดรูป

ผู้เสียหาย แผนกลานจอดและจรวจ

ลักษณะการเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา10.50 น. ได้เกิดเหตุรถหลังคาสูง TOYOTA สีขาว ทะเบียน กศ2724 กทม. ผู้ขับ
นาย ทนงค์ศักดิ์ เบ้าทอง อายุ 34 ปี ได้สอบถามไปทางคนขับรถหลังคาสูง ทางคนขับแจ้งว่าเดินหน้าและจะถอยเข้าช่องจอด เลยทำให้ถอยไปชนกับ
ตู้ดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่บริเวณจุดโหลดตองกิ ทำให้ตู้ได้รับความเสียหาย ตู้ดับเพลิงเกิดการเอนเอียงผิดรูป จึงได้แนะนำทางคนขับรถหลังคาสูงติดต่อ
บริษัท โตเกียว มารี ประกันภัย จำกัด ได้ออกใบเคลมชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางแผนกลานจอด

การดำเนินการ บริษัท โตเกียว มารี ประกันภัย จำกัด ได้ออกใบเคลมชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางแผนกลานจอด


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายรังสี สารนิม

เจ้าหน้าที่ตรวจการ

ภาพประกอบ



ใบตรวจเช็คความปลอดภัย (Fire Safety Inspection Form)
เลขที่ 0032526
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
วันที่: 07/06/2024
ชื่อผู้ตรวจ: [Signature]
ชื่อผู้ถูกตรวจ: [Signature]
รายละเอียดการตรวจ: [Table with columns for Item, Status, and Remarks]
ผลการตรวจ: [Checked]
หมายเหตุ: [Remarks]
QR Code