

11 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง เหตุรถถูกค้ำหลังค้ำสูงถอยเฉี่ยวชนเสา ชั้น B

เรียน ผู้บังคับบัญชา

แผนกลานจอดและจรวจขอราย เหตุรถถูกค้ำหลังค้ำสูงถอยเฉี่ยวชนเสา ชั้น เสาที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 11.20น. ได้เกิดเหตุรถยนต์ isuzu d-max สีขาว ทะเบียน 3ฒฒ2430 กทม มีรายละเอียดที่จะเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้

วันที่เกิดเหตุ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 11.20 น.

เหตุที่เกิด ชั้น B เสาที่ 20

ผู้ก่อเหตุ นายวุฒิพงษ์ คำชมพู 1-1997-00156-39-4 ที่อยู่ 22/1 หมู่ที่ 3ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ความเสียหาย ปูนเหลี่ยมเสาแตกหลุดร่วงลงมาที่พื้น 3 จุด ในแนวเดียวกัน

ผู้เสียหาย แผนกลานจอดและจรวจ

ลักษณะการเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.20น. ได้เกิดเหตุรถยนต์ isuzu d-max สีขาว ทะเบียน 3ฒฒ2430 กทม

ผู้ขับนายวุฒิพงษ์ คำชมพู อายุ 19 ปี ได้ขับรถยนต์ออกจากช่องจอด เพื่อจะไปตั้งหลักแล้วเดินหน้าเข้าช่องจอดใหม่อีกรอบ ตอนถอยออกจึงทำให้เบี่ยงทางขวาเยอะไป จึงทำให้ตู้ทึบไปชิดกับเสา รถถูกค้ำได้รับความเสียหายที่ประตูตู้ทึบทางด้านขวา และ เหลี่ยมเสาด้านที่ 20 มีรอยแตกร้าว

การดำเนินการ ได้แนะนำให้คนขับรถชนเรียกประกันเพื่อทำการออกใบเคลมเพื่อชดใช้ค่าเสียหายต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชำนาญ พวงเขียว

เจ้าหน้าที่ตรวจการ

ภาพประกอบ



**บัตรติดต่อกับลูกค้า**

เลขที่ติดต่อบริษัทประกันภัย ..... MT 250007841 ..... วันที่ 11/2/26

เรียน ท่านเจ้าของรถยนต์ ยี่ห้อ ทวิงคิง 3004 บัวลอย ทะเบียน .....

ตามรถยนต์ท่านได้เกิดอุบัติเหตุชนกับ รถยนต์ยี่ห้อ ยี่ห้อ

นายเลขทะเบียน 3ตตณ 2430 หมายเลขตัวถัง .....

เมื่อวันที่ 11/2/26 เวลา 10.40 น.

ก/อ กต โทร 0217710000/64542

เป็นเหตุให้รถยนต์ของท่านได้รับความเสียหาย ดังนี้

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. ..... 9. ..... 10. .....

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้ใช้หลักฐานแสดงความรับผิดชอบ และออกให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทประกันภัย เพื่อดำเนินการต่อไป

โปรดติดต่อบริษัท ..... เบอร์โทรติดต่อ 1726

สาขาที่ออกใบติดต่อ .....

ส.ชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... โทรศัพท์ (ตัวรับ) ..... ชื่อ ..... ที่อยู่ภูมิลำเนา (ตัวรับ) .....

โทร. .... โทร. ....

หัวหน้างานบริษัทประกันภัย (ตัวรับ) .....

โทร. ....